

## Инструкция: литевой состав ГРАНЕКС для заполнения швов

### Подготовка поверхности основания

Литевой состав ГРАНЕКС для заполнения швов используется только на бетонных и железобетонных поверхностях.

Бетонная поверхность должна быть очищенной, прочной, не содержать слабых или отслаивающихся частиц, цементного молочка, поверхностных загрязнений, которые ухудшают адгезию.

Для эффекта можно разделать кромку дефектного участка алмазным инструментом перпендикулярно поверхности на глубину не менее 1 см.

Поверхность должна иметь шероховатость. Чистую поверхность напитать водой и удалить лишнюю влагу с помощью ветоши.

Для увеличения адгезионной прочности нанести обрызговый слой из ремонтного раствора более жидкой консистенции.

### Приготовление раствора

При температуре более 30°C смешивать смесь с холодной водой. А при температуре менее 10°C — теплую воду.

В чистую емкость добавить воду, как указано в паспорте. Дрелью перемешать раствор в дрелью со спиральной насадкой в течение 5 минут до полного растворения комков. Приготовленный раствор следует использовать в течение 30 минут. Добавление воды для освежения раствора не допускается.

В течение первых суток после применения следует защищать от быстрого высыхания — укрыть пленкой или влажной мешковиной и засыпать влажными опилками.